



**WINTERHOFF**

QUALITY TRAILER SYSTEMS

**Qualität verbindet!**

---

## **Warum kann es bei meiner WS 3000 – WS 3500 während der Fahrt zu Geräuschen kommen?**

Durch Schmutz, Lack oder Rost an der Kugel kann es während der Fahrt mit der WS 3000 – WS 3500 zu Geräuschen kommen. Der Kugelkopf des Fahrzeuges muss bereits vor der ersten Fahrt metallisch blank sein. Zur Abhilfe der Geräusche können Sie den Kugelkopf mit Schmirgelpapier (Körnung 200-240) vorsichtig abschleifen und im Anschluss mit Verdünnung/Bremsenflüssigkeit reinigen. Auch die Reibelemente sollten so gereinigt werden. Wenn nach einer Reinigung noch keine Besserung eintritt, ist ein Austausch der Reibelemente zu empfehlen.

Ersatzbeläge für WS 3000 ab Bj. 08-2002 – Art.-Nr. 6205 (CLIP-BELAG SET WS)

Ersatzbeläge für WS 3500 ab Bj. 09-2009 – Art.-Nr. 6205 (CLIP-BELAG SET WS)

Ersatzbelag für WS 3000 bis Bj. 07-2002 – Art.-Nr. 6216 (REIBBELAG WS)

Bei der WS 3000 bis Bj. 07-2002 ist der vordere Reibbelag auswechselbar, bei Modellen ab Bj. 08-2002 sind beide Reibelemente austauschbar.

---

## **Gibt es einen Ersatz-Handgriff für die WS 3000 – WS 3500?**

Der Handgriff der WS 3000 – WS 3500 ist nicht als Rangierhilfe ausgerichtet. Sollte der Handgriff gebrochen sein, kann dieser leicht ausgetauscht werden.

Handgriff für WS 3000 ab Bj. 08-2002 – Art.-Nr. 6213 (GRIFF WS AB 08-2002)

Handgriff für WS 3500 ab Bj. 09-2009 – Art.-Nr. 6213 (GRIFF WS AB 08-2002)

Handgriff für WS 3000 bis Bj. 07-2002 – Art.-Nr. 6218 (GRIFF WS BIS 07-2002)

Bitte beachten Sie, dass der Austausch des Artikels 6213 in einer Fachwerkstatt durchgeführt werden sollte.

---

## **Was kann zu Problemen beim Abkuppeln der WS 3000 – WS 3500 führen?**

Sollten beim Abkuppeln der WS 3000 – WS 3500 Probleme auftreten ist zu beachten, dass die Auflaufeinrichtung entspannt ist. Sie darf nicht auf Zug bzw.



**WINTERHOFF**

QUALITY TRAILER SYSTEMS

**Qualität verbindet!**

---

Druck belastet sein, d.h. der Faltenbalg sollte möglichst gestreckt sein.

---

### **Warum kann sich die WS 3000 – WS 3500 während der Fahrt zur Seite drehen?**

Die WS 3000 – WS 3500 ist fest mit dem Deichselrohr bzw. der Auflaufbremse verschraubt. Das Rohr der Auflaufbremse ist zur Seite drehbar, somit kann sich die Einheit während der Fahrt zu einer Seite neigen. Dieses hat aber keine negative Auswirkung auf die Funktion der WS 3000.

---

### **Welche Diebstahlsicherung passt an meine WS 3000 – WS 3500?**

WS 3000 ab Bj. 08-2002

ROBSTOP WS 3000 – Art.-Nr. 1551

ROBSTOP WS 3000 PLUS – Art.-Nr. 1553

WS 3500 ab Bj. 09-2009

ROBSTOP WS 3500 – Art.-Nr. 1545

WS 3000 bis Bj. 07-2002

MULTISAFE WS 3000-1 – Art.-Nr. 1518

---

### **Was ist der Unterschied zwischen ROBSTOP und ROBSTOP PLUS?**

ROBSTOP Standardausführung

ROBSTOP PLUS Verstärkte, gehärtete Ausführung mit aufbohrsicherem Spezial-Schließzylinder - Zertifikate für NL (SCM), S (SBSC), GB (SoldSecure Gold)

---

### **Wird ein TÜV-Eintrag nach Montage der WS 3000 – WS 3500 benötigt?**



**WINTERHOFF**

QUALITY TRAILER SYSTEMS

**Qualität verbindet!**

---

Die WS 3000 – WS 3500 hat eine EG-Genehmigung, ein TÜV-Eintrag ist daher nicht erforderlich.